
Relatório fotográfico **CRM-PR**



Pastilhas com manchas e sinais de umidade



Manchas acentuadas e escuras, sinais de umidade



Revestimento cerâmico com manchas e presença de falhas no rejuntamento



Fachada com manchas acentuadas, trincas e dilatação



Revestimento cerâmico com manchas e presença de falhas no rejuntamento




Superfície com pastilhas soltas e presença de sujeira



Descolamento de pastilhas



Revestimento com manchas e fissuras por dilatação



Fachada com marcação de áreas a serem refeitas



Presença de manchas esverdeadas, indicando proliferação de algas



Parede com manchas, pastilhas soltas e degradação visível



Parede com manchas, pastilhas soltas e degradação visível



Parede com manchas, revestimento afetado e infiltração



Presença de trincas, mofo e infiltração



Presença de trincas, mofo e infiltração



Rachaduras e manchas escuras, mofo por infiltração prolongada



Presença de trincas e infiltração



Manchas acentuadas, infiltração e mofo



Área com perda de revestimento, rachaduras e sinais de eflorescência



Rachaduras, falhas no revestimento e presença de mofo por infiltração



Piso totalmente comprometido com infiltração, mofo e manchas biológicas



Infiltração



Panos encharcados pela água da chuva, infiltração na sala da Vice-Presidência



Manchas, mofo e sinais de umidade



Infiltração, mofo e manchas por umidade



Parede com revestimento falho, acúmulo de mofo e infiltração




Mofo por infiltração, trincas e manchas escuras



Infiltração e revestimento prejudicado



Infiltração e revestimento prejudicado



Trincas, rachaduras e paredes com fortes infiltrações próximo ao quadro de energia



Áreas de falha no revestimento, trincas e manchas evidentes de mofo



Parede com infiltração e desprendimento de revestimento



Parede prejudicada pela infiltração com trincas e camadas descascando



Parede com sinais evidentes de infiltração e falha no revestimento



Múltiplos pontos de falha e presença de manchas, mofo e infiltração aparente



Revestimento descascando e presença de infiltração



Fiação emaranhada, pendurada por barbante




Rede de lógica, som e elétrica totalmente emaranhadas



Fiação desorganizada, solta e sem identificação



Fiação pendurada por barbante, solta e desorganizada



Eletrocalhas saturadas com fiação exposta



Fiação pendurada por um barbante, solta e desorganizada




Fiação exposta sem isolamento adequado



Fiação exposta ao ar livre sem isolamento adequado




Fiação desorganizada, solta e sem identificação



Fiação solta e desorganizada



Fiação desorganizada e solta por dentro do forro



Fiação desorganizada e solta por dentro do forro



Fiação emaranhada, imersa em água, sem proteção, oferecendo riscos



Fiação emaranhada, imersa em água, sem proteção, oferecendo riscos



Parte elétrica com infiltração, mofo e calha apodrecida



Fiação, calha e telhado sem acabamento adequado



Fiação exposta e sem isolamento adequado



Fiação exposta, presa de forma inadequada oferecendo riscos



Fiação exposta, pendurada, sem proteção adequada e sem isolamento



Fiação, calha e telhado sem acabamento adequado



Fiação exposta, com isolamento inadequado



Fiação pendurada, exposta, sem isolamento correto e emendas mal executadas



Fiação exposta, emaranhada e sem isolamento adequado



Fiação exposta com diversas emendas inadequadas



Estacionamento com poças grandes de água causadas pela má nivelção da área



Estacionamento com extensas poças d'água



Estacionamento com poças grandes de água causadas pela má nivelção e sistema de drenagem falho



Estacionamento com poças grandes de água causadas pela má nivelção da área



Estacionamento com poças grandes de água causadas pela má nivelção e sistema de drenagem falho



Estacionamento com poças grandes de água causadas pela má nivelção e sistema de drenagem falho



Má nivelção da área e sistema de drenagem falho, poças extensas



Má nivelção da área e sistema de drenagem falho



Má nivelção da área e sistema de drenagem falho



Má nivelção da área de estacionamento e manchas causadas pela água



Má nivelção da área e sistema de drenagem falho, poças altas de água



Poças de água causadas pela má nivelção da área e sistema de drenagem falho



Tampas de caixas de passagem comprometidas



Tampas de caixas de passagem comprometidas



Sistema de drenagem mal nivelado e com trincas e rachaduras



Revestimento das calçadas rachado e desgaste no acabamento



Trincas extensas nos revestimentos da rampa



Paredes com trincas, rachaduras estruturais em viga de concreto e partes despedaçadas



Estacionamento com má nivelção da área e sistema de drenagem falho



Má nivelção e falha na drenagem



Área com sistema de drenagem falho e má nivelção



Inundação em dias chuvosos causada pela má nivelção e falha na drenagem



Área de estacionamento mal nivelada e cedendo



Abertura de drenos para solução de escoamento paver



Calhas e rufos enferrujados e comprometidos



Telhado e calha com ferrugem



Estrutura com longa extensão de ferrugem



Calha soltando, com falhas na vedação



Rufos comprometidos



Calhas danificadas, ferrugem na estrutura e elétrica mal executada



Calhas soltas e danificadas



Ferrugem e corrosão na estrutura



Calha furada, com corrosão, lama e sujeira



Calhas soltas, enferrujadas e danificadas



Calha furada, com corrosão, lama e sujeira



Calha com ferrugem e sujeira, sem vedação



Calha com corrosão, ferrugem e sujeira



Calha furada, com corrosão, lama e sujeira



Estruturas com ferrugem e sistemas de fixação da passarela danificados



Estruturas com ferrugem e corrosão, sistemas de fixação danificados



Passarelas com ferrugem e corrosão



Passarelas com ferrugem e corrosão



Forro solto e estrutura danificada



Forro solto e estrutura danificada



Portas com ferrugem e corrosão



Portas com ferrugem e corrosão



Calhas sujas entupidas e inundadas



Portas e esquadrias com ferrugem e corrosão



Área de serviço da regional utilizada como depósito e área de descarte



Torneiras danificadas




Portas corroídas, danificadas, tortas e com infiltração aparente



Portas corroídas, danificadas, tortas e com infiltração aparente




Forro danificado, com manchas de mofo e bolor e infiltração aparente



Área de serviço da regional com azulejos danificados, e utilização indevida do espaço



Parede com manchas de mofo e armário sem porta para a funcionária encaixar as pernas (sem mesa e ergonomia adequadas)



Parede com manchas de mofo e armário sem porta para a funcionária encaixar as pernas (sem mesa e ergonomia adequadas)



Auditório interditado com infiltração, goteiras e forro danificado pela umidade



Forro danificado, com infiltração e mancha de mofo



Calhas entupidas, sujas e com falta de manutenção



Luminária danificada, com umidade, infiltração e proliferação de musgos



Acesso ao telhado sem condições de uso, totalmente enferrujado



Forro danificado, com infiltração e mancha de mofo



Manchas de ferrugem e infiltração



Manchas, infiltração e presença de mofo e bolor



Manchas, infiltração e presença de mofo e bolor



Revestimento danificado pela infiltração e umidade



Manchas, infiltração e presença de mofo



Forro danificado, com infiltração e mancha de mofo



Rachaduras extensas e presença de trincas



Calhas entupidas, com lama, sujeira e proliferação de musgos



Calhas entupidas, com lama, sujeira e proliferação de musgos



Calhas entupidas, com lama, sujeira e proliferação de musgos



Calhas entupidas, com lama, sujeira e proliferação de musgos e mofo



Calhas entupidas, com lama, sujeira e proliferação de musgos



Calhas entupidas, com lama, sujeira e proliferação de musgos




Entupimento da drenagem dos jardinetes que acarretaram em infiltrações no auditório



Estrutura do ar-condicionado danificada, fios expostos e ferrugem



Estrutura do ar-condicionado danificada, fios expostos e ferrugem



Drenagem perimetral comprometida



Pontos de ferrugem nos embossos de fachada



Laje e tampa das caixas d'água do prédio



Laje e tampa das caixas d'água do prédio



Paredes e estruturas com rachaduras, acabamento danificado e infiltração



Paredes externas danificadas, com trincas, rachaduras e falhas no embosso



Escada solta, paredes de suporte com rachaduras extensas e acabamento danificado



Paredes da fachada com rachaduras extensas que estão causando infiltrações



Paredes da fachada com rachaduras extensas que estão causando infiltrações




Paredes da fachada com rachaduras extensas, que estão causando infiltrações



Paredes com rachaduras extensas, acabamento danificado e problemas no sistema de fixação



Estrutura danificada com acabamentos indevidos



Paredes com trincas e rachaduras, fiação exposta que oferece riscos




Pastilhas descoladas, falhas no rejunte e manchas de umidade



Paredes e estruturas com rachaduras extensas, trincas e acabamento danificado



Paredes e estruturas com rachaduras extensas, trincas e acabamento danificado



Presença de ferrugem e corrosão nas estruturas metálicas



Tubulação mal executada, com cortes indevidos, presença de ferrugem e acabamento impróprio



Tubulação mal executada, com cortes indevidos e acabamento impróprio



Correção das falhas, limpeza e recomposição das áreas afetadas



Correção das falhas, limpeza e recomposição das áreas afetadas



Correção das falhas, limpeza e recomposição das áreas afetadas



Correção das falhas, limpeza e recomposição das áreas afetadas



Correção das falhas, limpeza e recomposição das áreas afetadas



Correção das falhas, limpeza e recomposição das áreas afetadas




Reparo das fissuras, limpeza, reposição de estruturas e recomposição do revestimento



Reparo das fissuras, limpeza, reposição de estruturas e recomposição do revestimento



Reparo das fissuras, limpeza, reposição de estruturas e recomposição do revestimento



Reparo das fissuras, limpeza, reposição de estruturas e recomposição do revestimento



Reparo das fissuras, limpeza, reposição de estruturas e recomposição do revestimento




Reparo das fissuras, limpeza, reposição de estruturas e recomposição do revestimento



Correção das emendas e reorganização completa dos condutores com aplicação de calhas adequadas



Execução de eletrocalhas dentro das normas com separação da elétrica e lógica




Correção das emendas e reorganização completa dos condutores



Correção das emendas e reorganização completa dos condutores com aplicação de calhas adequadas



Correção das emendas e reorganização completa dos condutores com aplicação de calhas adequadas



Correção das emendas e reorganização completa dos condutores com aplicação de calhas adequadas




Readequação do sistema de drenagem e
revisão da pavimentação com paver



Readequação do sistema de drenagem e revisão
da pavimentação com paver



Readequação do sistema de drenagem e
revisão da pavimentação com paver



Vista aérea parte readequada com a parte
ainda comprometida ao lado



Readequação do sistema de drenagem e
revisão da pavimentação com paver



Readequação do sistema de drenagem e
revisão da pavimentação com paver



Preparação para nova calçada externa



Readequação do sistema de drenagem e revisão da pavimentação com paver



Readequação do sistema de drenagem e revisão da pavimentação com paver



Readequação do sistema de drenagem e revisão da pavimentação com paver



Execução de novo sistema de drenagem da pavimentação



Readequação do sistema de drenagem e revisão da pavimentação com paver

ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS




ANTES



DEPOIS




ANTES



DEPOIS




ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS




ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES




DEPOIS



ANTES



DEPOIS



ANTES



DEPOIS

